

## 危险废弃物泄露现场处置应急预案

|        |  |
|--------|--|
| 危险性分析  | 危险源：危险废物泄露<br>突发环境事故特征及征兆：（1）容器包装破损导致泄露；（2）装卸、运输不当造成泄露（3）出现异常天气（4）储存场所附近发生火灾等。<br>危害程度：一般  |
| 信息报告   | 发现者→主要负责人→应急指挥中心，方式：电话：<br>负责人：景李斌。电话：18965198026<br>应急指挥中心 24 小时电话：0592-6387145   |
| 应急处置措施 | 1、立即用沙袋或砂土堵截已泄露的危险物，将可能泄露的危险物转移至其他容器。<br>2、正确佩戴个人防护用具，对事故现场划定警戒线，设置警示标志警戒线并保持有效隔离，进行巡逻检查，严禁无关人员进入禁区，维护现场应急救援通道畅通。<br>3、以控制泄露源、防止次生危害发生为处置原则，应急救援人员应佩戴个人防护用具进入事故现场危险区，及时调整隔离区的范围，转移受伤人员，控制泄露源实施堵漏可用沙子等吸附材料处理。<br>4、将收集的泄露物运至废弃物处理场进行处置用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水应急系统处理。                      |
| 急救措施   | 皮肤接触立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少 15 分钟，就医。<br>眼睛接触立即提起眼帘，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医。<br>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅如呼吸困难，给输氧气，如呼吸停止立即人工呼吸，就医。<br>食入：饮足量温水、催吐。   |
| 注意事项   | 1、个人防护<br>呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器<br>眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护；<br>身体防护：穿橡胶耐酸碱服；<br>手防护：戴橡胶耐酸碱服；<br>其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕，淋浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用，保持良好的卫生习惯。<br>2、操作注意事项<br>注意通风。严格遵守操作规程，建议操作人员佩戴橡胶手套，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，远离易燃、可燃物。配备相应品种和数量的消防器材及泄露应急处理设备。 |

